

ОБРАЗОВАНИЕ РЕЗЬБЫ РАСКАТНИКАМИ – WYGNIATANIE GWINTÓW

	FS	FPS					FAS			
	Standard	Форма пассивного полигона					Форма активного полигона			
	< Ø 3 mm	Geometria pasywna					Geometria aktywna			
	68	69	69	69	70	71	72	72	73	
			101			101		102		
	123					123		123		
	143					143		143		
						158		158		

Vc (m/min) < Ø 20 mm (Guide line)	FS	FPS					FAS					
	80VS	80CN		81CN		80VS		81VS			84VS	
Спокрываем VS + CN Powlekany VS + CN												
20 - 40	S			SE	SE	SE					11	
20 - 40	S			SE	SE	SE	SE	SE	SE		12	
20 - 30	S			SE	SE	SE	SE	SE	SE		13	
20 - 30	S			SE	SE	SE	SE	SE	SE		14	
10 - 15	S			S	S	SE	S	S	SE		15	
											16	
10 - 20	S			S	S	SE	S	S	SE		21	
10 - 15	S						SE	SE	SE		22	
6 - 12	S						S	S	SE		23	
6 - 12	S			S	S	S	SE	SE	SE		24	
											31	
											32	
10 - 20							S	S	S		41	
											42	
10 - 15	S						SE	SE	SE		51	
											52	
											53	
10 - 20	S						SE	SE	SE		61	
											62	
20 - 30	SE	SE	SE	S	S	S	S	S	S		63	
20 - 40	SE	SE	SE								71	
20 - 40	SE	SE	SE								72	
20 - 40	SE	SE	SE								73	
											74	
											81	
											82	
											83	

Оптимально с маслом
 Допустимо с маслом

Optymalne z chłodzeniem olejowym
 Możliwe z chłodzeniem olejowym

Оптимально с эмульсией
 Допустимо с эмульсией

Optymalne z chłodzeniem emulsją
 Możliwe z chłodzeniem emulsją