
























# M Указатель – Машинные метчики, DIN 13

## Skorowidz - Gwintowniki maszynowe, DIN 13

		Z	H				S	
Характеристики Cechy charakterystyczne								
	<b>VS</b>		<b>TiCN</b>		<b>TiCN</b>	<b>VS</b>	<b>VS</b>	
	 <b>NEW</b>							
Типы отверстий Typ otworu								
	<b>Z370VS-3</b>	<b>H320-4</b>	<b>H320TC-4</b>	<b>H350-3</b>	<b>H350TC-3</b>	<b>S320VS-4</b>	<b>S360VS-3</b>	
Длинный по DIN DIN długi	DIN 371	50	52	52	54	54	56	56
Особо длинный Extra-długi	DIN 371							
Короткий по ISO ISO krótki	ISO 529							
Длинный по DIN DIN długi	~DIN 2174							
Класс точности Tolerancja	ISO 2 6H		52	52	54	54		
Класс точности Tolerancja	6HX	50					56	56
Повышенный класс точности Tolerancja dokładna	4HX							
Класс точности Nadwymiar	ISO 3 6G				54			
Класс точности Nadwymiar	6GX							
Повышенный класс точности Tolerancja dokładna	ISO 1 4H							
Левая резьба LH Gwint lewy	ISO 2 6H							
	<b>Z470VS-3</b>	<b>H420-4</b>	<b>H420TC-4</b>	<b>H450-3</b>	<b>H450TC-3</b>	<b>S420VS-4</b>	<b>S460VS-3</b>	
Длинный по DIN DIN długi	DIN 376	51	53	53	55	55	56	56
Особо длинный Extra-długi	DIN 376							
Короткий по ISO ISO krótki	ISO 529							
Длинный по DIN DIN długi	~DIN 2174							
Класс точности Tolerancja	ISO 2 6H		53	53	55	55		
Класс точности Tolerancja	6HX	51					56	56
Повышенный класс точности Tolerancja dokładna	4HX							
Класс точности Nadwymiar	ISO 3 6G				55			
Класс точности Nadwymiar	6GX							
Повышенный класс точности Tolerancja dokładna	ISO 1 4H							
Левая резьба LH Gwint lewy	ISO 2 6H							